

Un

toit

pour



n°6- Mai-Juin 2026

L'ÉGLISE

M o n d o u b l e a u

Malgré les canicules des mois de mai et de juin le travail continue pour les charpentiers, les couvreurs, les maçons et les sculpteurs de pierre. Les horaires ont été aménagés pour maintenir l'avancée du chantier et préserver les artisans.

Dans cet édito il sera question du pignon Est et de la découverte d'imprévus sous la voûte intérieure côté Sud-Ouest.

Les opérations de rénovation du pignon Est sont largement engagées: pose et taille de pierres neuves. Aussi, murs gouttereaux nord et contreforts sont en restauration.

Lors de la visite de chantier, du 11 Mai, de nouvelles dégradations dans la voûte ont été repérées.



Pierre neuve posée avec application sur le pignon Est.




Infiltrations d'eau, plâtre décollé et bois détérioré sous la voûte intérieure.



Les charpentiers en action, plaques de liège apparentes qui étaient utilisées pour l'isolation de la voûte et qui seront maintenues.



Sablières et pieds de charpente remis en état.



Restauration des pierres du pignon Est. Certaines sont totalement remplacées et taillées sur place. Un travail à la chaux permet d'éviter les infiltrations, travail préalable à la pose des tuiles. Restauration d'un contrefort.

Au 26 juin le
montant des
dons s'élève à :

27673 €